

Brede school De Poolster
Acties n.a.v. rapportage schoolplein



Inspectiedatum: 16 juli 2025

Inspecteur: REPON - Michel Koorn

Datum actieplan: 8 september 2025

Plan van aanpak: Bart Oud, schoolleider De Windwijzer

Object	Risico-niveau	Aantekening keuringsrapport / actie-advies	Actie	Datum
Klimtoestel met kruipbuis	3 - onacceptabel	Palen achter speeltoestel: Gezien de hoeveelheid hout rot, scherpe delen, verzakkingen is het advies; verwijderen en afvoeren. Deze metalen steun is gebroken.	Het hoveniersbedrijf dat het schoolplein heeft aangelegd in 2012 zal een offerte maken om de speeltoestellen op te knappen.	Jan-jun 2026
	3 - onacceptabel	Metalen steun op buis: Deze metalen steun is gebroken. Vervang onderdeel	Metalen steun wordt vervangen door conciërge.	Sep 2025
	3 - onacceptabel	Houten palen op speeltoestel: Op twee plaatsen steekt een een schroef en een spijker uit.	De scherpe delen worden verwijderd door de conciërge.	Sep 2025
	4 - ongewenst	Kruipbuis: Diameter doorgang buis is in de hoogte kleiner dan 750mm. Buis vrijgraven.	Schoolleiding ziet dit als een aanvaardbaar risico. Door het spelen liggen er regelmatig houtsnippers in de buis. Geen verdere actie.	-
	4 - ongewenst	Het speeltoestel is door gevorderd houtrot in diverse onderdelen in matige staat. geen directe actie noodzakelijk, wel controleren.	Het hoveniersbedrijf dat het schoolplein heeft aangelegd in 2012 zal een offerte maken om de speeltoestellen op te knappen.	Jan-jun 2026
Kruipbuis met stapstenen	3 - onacceptabel	Algemene staat: Gezien het vele hout rot, onderdelen die los liggen, verzakkingen is het advies; verwijderen en afvoeren.	Het hoveniersbedrijf dat het schoolplein heeft aangelegd in 2012 zal een offerte maken om de speeltoestellen op te knappen.	Jan-jun 2026
	3 - onacceptabel	Balk op kruipbuis: Deze stam til je nu zo omhoog. Het kunstgras is daar verzakt en er ontbreekt een stam om het geheel op te sluiten.	Het hoveniersbedrijf dat het schoolplein heeft aangelegd in 2012 zal een offerte maken om de speeltoestellen op te knappen.	Jan-jun 2026
	4 - ongewenst	Kruipbuis: Diameter doorgang buis is in de hoogte kleiner dan 750mm. Stam in tunnel. Buis vrijgraven. Stam verwijderen.	Schoolleiding ziet dit als een aanvaardbaar risico. Door het spelen liggen er regelmatig houtsnippers in de buis. Met het spelen heeft een kind een klein stammetje in de buis gestopt. Dit is een aanvaardbaar risico, stammetje is verwijderd. Geen verdere actie.	-
	4 - ongewenst	Het toestel is door houtrot in matige staat. Hierdoor ontbreken er ook al een paar stammetjes.	Het hoveniersbedrijf dat het schoolplein heeft aangelegd in 2012 zal een offerte maken om de speeltoestellen op te knappen.	Jan-jun 2026

Zandbak	4 - ongewenst	Een aantal zijwandpalen zijn verrot. geen directe actie noodzakelijk, wel controleren.	Zandbak wordt vernieuwd door Kappio.	Okt-nov 2025
	4 - ongewenst	Nu nog maar 5 tot 10 cm zand aanwezig. Ook veel houtsnippers, etc in het zand. Zand verversen.	Zand wordt jaarlijks verversd door Woningstichting. Dit is ook in het afgelopen jaar gebeurd. Geen verdere actie nodig.	-
	4 - ongewenst	Het zandbaknet ontbreekt nu. Advies: geen directe actie noodzakelijk, wel controleren.	Zandbaknet wordt geplaatst door Kappio.	Okt-nov 2025
Evenwichts-stammen	3 - onacceptabel	Stam ligt los, bij gebruik kan het van de plek af rollen. Vervang onderdeel.	Het hoveniersbedrijf dat het schoolplein heeft aangelegd in 2012 zal een offerte maken om de speeltoestellen op te knappen.	Jan-jun 2026
Tussenruimte (opvangzone)	4 - ongewenst	Losse stammen staan in de valzone. Verwijder objecten welke letsel kunnen veroorzaken van de valruimte / impact gebied.	Deze staan los en kinderen spelen hiermee. Collega's attenderen om toe te zien op genoeg valruimte.	Sep 2025
	2 - hoog risico	Aanwezige giftige planten: Arum maculatum (Gevlekte Aronskelk), alle delen bij inname en aanraking. Enkele (oranje) bessen kunnen voor een kind al dodelijk zijn. Info van de directeur; deze worden regelmatig verwijderd.	De conciërge controleert wekelijks op deze plant en haalt groeiende bessen direct weg. Er zijn dan ook geen bessen geconstateerd. Dit blijft de conciërge wekelijks doen.	-
Duikelrek	3 - onacceptabel	Aan de buitenzijde van het toestel moet een minimale obstakel vrije ruimte zijn van 150cm, is nu 135cm. Wilgentenen afrastering met harde puntige uitsteeksels	De kinderen hebben met een medewerker een natuurhekje gemaakt om de tuin te beschermen. Deze 15 cm naar achteren laten verplaatsen.	Najaar 2025
Schommel	4 - ongewenst	Elk speeltoestel is, permanent en duidelijk leesbaar, voorzien van naam en adres van de fabrikant, bouwjaar en naam of nummer van het speeltoestel. Typeplaatje ontbreekt. Op dit speeltoestel behoort wel een typeplaatje aanwezig te zijn.	Schoolleiding ziet dit als een aanvaardbaar risico.. Geen verdere actie.	-
	3 - onacceptabel	Van een bovenste ophanging zit een slotbout niet goed vast. Draai losse bevestigingen en hulpstukken vast.	Bout wordt vervangen en vastgedraaid door de conciërge.	Sep 2025

	4 - ongewenst	Slijtage in maaiveld onder schommelzitjes. Onderhoud ondergrond; regelmatig de slijtkuilen onder de zitjes aanvullen (terug scheppen of harken van de er uit gespeelde houtsnippers. Af en toe houtsnippers aanvullen).	Schoolleiding ziet dit als een aanvaardbaar risico. Dit wordt regelmatig door de conciërge gedaan. Echter een sleepkuil ontstaat binnen een dag. Ieder jaar worden de houtsnippers vernieuwd.	-
Stapstammen	4 - ongewenst	De drie stammen en nabij het duikelrek de twee stammen zijn verrot. Verwijder object.	Schoolleiding ziet dit als een aanvaardbaar risico. Deze stammen horen bij het karakter van het groene speelplein en nodigen uit voor kinderen om op zoek te gaan naar kriebelbeestjes met zoekpotjes. Geen verdere actie.	-
Klim-glijtoestel	3 - onacceptabel	Het speeltoestel is door gevorderd houtrot in meerdere onderdelen in matige tot slechte staat. Een aantal zijwandpalen ontbreken (waren verrot), metaalstrips zijn los, aantal afgebroken schroeven steken uit en diverse houten palen niet stabiel door houtrot (o.a naast de glijbaan). Advies: verwijder object.	Het hoveniersbedrijf dat het schoolplein heeft aangelegd in 2012 zal een offerte maken om de speeltoestellen op te knappen.	Jan-jun 2026